資料１

秦地区ゆうゆうバスルート変更図

既設ルート

変更ルート

国際十王バス

大野地区
・道幅が狭い
・見通しの悪い交差点が多い
・庭木が道路にはみ出している
・バス通行により振動が発生する恐れ有り
・「弁財」のバス停廃止の調整が必要

農耕車の駐車が多い

2,3,4便が運行

弁財バス停

葛和田地区
・21便/日運行の国際十王路線バスが有る

堤防上の道路には縁石があり、
対向車とのすれ違いが難しい

交差点が鋭角
のため曲がれない

葛和田老人
憩いの家バス停

バス車両の底を擦る

葛和田団地
・国際十王バス路線が有る

日向団地
・道幅が狭い
・見通しの悪い交差点が続く

俵瀬
・道幅が狭い
・庭木が道路にはみ出している
・バス通行により振動発生の恐れ有り

交差点が鋭角。見通し悪い

庭木が道路にはみ出している

0　500m　1,000m

S=1:20,000