

(熊谷市) 記者クラブ取材情報

事業の名称等 本庁舎の耐震診断結果(速報値)について

1. 実施日時等(工期) 平成23年 8月10日から

平成24年 2月29日まで

2. 会場・主催地

3. 主催者・関係者 受託者

(1) 団体名等 東京都千代田区九段南4丁目6番12号 株式会社 石本建築事務所

(2) 代表者名 TEL

4. 事業内容

本庁舎の耐震診断は、議会棟(地下1階/地上2階)及び事務棟(地下1階/地上9階)の各フロアを実施した。診断結果は別紙のとおりです。

議会棟は、最小が1階南北方向の0.085、最大が地階東西方向の1.208です。

事務棟は、最小が8階東西方向の0.105、最大が地階東西方向の1.249です。

5. 目的・理由

昨年、東日本大震災が発生し、本市においても、災害による行政機能の停滞を回避し、市民の安全・安心を守るため。

6. 経緯・経過

上記の理由により、6月市議会定例会で「本庁舎の耐震診断」を行うための補正予算を計上し、その診断結果の速報値がまとまった。

7. 影響・効果

今回の耐震診断の結果から、議会棟については、早急な補強が必要であると考えている。そのため、議会棟1階部分について、まず、IS値0.3の値を目指して暫定補強工事を実施する必要がある、早急に、その対応策を検討し、3月市議会定例会開会中に、追加議案として御提案したい。また、「本庁舎全体の耐震化」につきましても、早急に検討するべきと考えておりますが、多額の事業費が見込まれることから、その手法等について、早急に検討したい。

8. この事業の実施による特記事項

数値は、あくまでも速報値で、今後、若干変動することがある。

(1) 県内の状況

ア. 県内で初めて イ. 県内で 番目

(2) 他市が実施している事業に比べて本市の特色

・他市と同じ

※ 資料の有無 (有) ・ 無)

担当課 総務部庶務課

担当者 茂木 克夫

連絡先 TEL TEL048-526-5433

本庁舎の耐震診断結果（速報値）について

1 議会棟

階数	I S 値	
	X（東西）方向	Y（南北）方向
2階	0.372	0.994
1階	0.095	0.085
地階	1.208	1.004

2 事務棟

階数	I S 値	
	X（東西）方向	Y（南北）方向
屋上階	0.451	0.454
8階	0.105	0.238
7階	0.426	0.552
6階	0.347	0.383
5階	0.322	0.354
4階	0.304	0.336
3階	0.292	0.321
2階	0.286	0.326
1階	0.262	0.296
地階	1.249	0.879