

こんな事故 知っていますか？

リチウムイオン電池



事故事例

①

モバイルバッテリー

実験映像は
こちらから ▶



リコール対象製品のモバイルバッテリーにおいてバッテリーセルの内部への金属片の混入や電極板の不良などの不具合品があったため、内部ショートが生じて異常発熱し出火した。

事故事例

②

携帯用扇風機

実験映像は
こちらから ▶



携帯用扇風機を落下させたことにより、バッテリー内部に強い衝撃が加わったことで異常発熱につながり出火した。

事故事例

③

スマートフォン

実験映像は
こちらから ▶



階段で足を滑らせてしりもちをつき、ズボンの後ろポケットに入れていたスマートフォンのバッテリーパックが破損したことで短絡を起こし、衣類に着火し火傷をした。

事故事例

④

ノートパソコン

実験映像は
こちらから ▶



非純正品バッテリーに交換されていた中古品のノートパソコンをインターネットサイトで購入、充電中にバッテリーパックから出火し、周辺を焼損させた。

事故事例

⑤

ゴミ収集車

実験映像は
こちらから ▶



一般ごみと一緒に捨てられたリチウムイオン電池がゴミ収集車内で押しつぶされて出火した。