

## 局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
市立吉岡幼稚園	5月12日	雨樋付近	0.065	無		
		側溝付近	0.063	無		
市立江南幼稚園	5月2日	雨どいの下	0.044	無		
		砂場の中央	0.054	無		
熊谷東小学校	5月11日	校庭南西隅	0.083	無		
		正門北側腐葉土置場付近	0.057	無		
熊谷西小学校	5月6日	プール裏側	0.091	無		
		玄関雨樋下	0.078	無		
石原小学校	5月6日	教室棟北側3	0.060	無		
		教室棟北側4	0.053	無		
成田小学校	5月10日	プール南側	0.072	無		
		築山西側	0.065	無		
大幡小学校	5月6日	朝礼台	0.040	無		
		4号棟裏	0.072	無		
佐谷田小学校	5月2日	教室棟南	0.049	無		
		屋内運動場南	0.060	無		
大麻生小学校	5月10日	観察池	0.071	無		
		校舎北	0.079	無		
玉井小学校	5月11日	昇降口南	0.088	無		
		プール東	0.067	無		
久下小学校	5月2日	正面脇	0.061	無		
		体育館東軒下	0.061	無		
熊谷南小学校	5月11日	除染した場所	0.051	無		
		砂場	0.058	無		
中条小学校	5月11日	花壇	0.041	無		
		池	0.042	無		
吉岡小学校	5月12日	花壇周辺	0.054	無		
		北校舎北東排水口	0.057	無		
別府小学校	5月11日	教室棟(東)の南の側溝	0.062	無		
		百葉箱付近	0.069	無		
三尻小学校	5月11日	タイヤ跳び	0.039	無		
		校庭東隅	0.069	無		
奈良小学校	5月11日	池の水の排水の枡	0.049	無		
		残土	0.052	無		
星宮小学校	5月10日	プール北側	0.061	無		
		外トイレ東	0.064	無		

## 局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位：マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
桜木小学校	5月11日	藤棚下	0.065	無		
		旧給食室前	0.068	無		
籠原小学校	5月11日	プール入口付近	0.071	無		
		芝生の上	0.083	無		
新堀小学校	5月11日	観測池付近	0.061	無		
		観察池	0.069	無		
吉見小学校	5月2日	南側フェンス前	0.040	無		
		校舎前側溝	0.074	無		
市田小学校	5月2日	校庭体育舎周り	0.040	無		
		校舎前側溝	0.073	無		
長井小学校	5月9日	給食室東	0.065	無		
		校庭南西すみ	0.057	無		
秦小学校	5月9日	教室棟排水口	0.065	無		
		体育館東側側溝	0.067	無		
妻沼小学校	5月9日	なかよし教室前側溝	0.062	無		
		農園	0.056	無		
男沼小学校	5月9日	外便所東	0.059	無		
		教室棟玄関	0.072	無		
太田小学校	5月9日	プール南側	0.065	無		
		校庭南西隅	0.050	無		
妻沼南小学校	5月9日	1年生教室の側溝上	0.067	無		
		図書室東の側溝上	0.072	無		
江南南小学校	5月2日	北校舎北側	0.087	無		
		連絡通路雨樋の下	0.078	無		
江南北小学校	5月2日	菜園	0.069	無		
		築山	0.059	無		

## 局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
荒川中学校	5月10日	校庭北側側溝	0.052	無		
		体育館北側側溝	0.066	無		
富士見中学校	5月10日	野球バックネット裏	0.065	無		
		外バスケットコート北東	0.071	無		
大原中学校	5月6日	本校舎北側生徒用玄関付近	0.067	無		
		本校舎 東校舎の間	0.075	無		
熊谷東中学校	5月10日	給食室南側	0.078	無		
		南校舎南側 美術前	0.042	無		
玉井中学校	5月11日	側溝金網付近	0.101	無		
		側溝土砂埋地付近	0.078	無		
大麻生中学校	5月10日	体育館東	0.069	無		
		プール南	0.065	無		
中条中学校	5月11日	昇降口前	0.060	無		
		理科室前	0.057	無		
吉岡中学校	5月12日	北校舎昇降口西	0.070	無		
		校庭東側	0.051	無		
別府中学校	5月11日	プール北	0.069	無		
		体育館北側	0.059	無		
三尻中学校	5月11日	東棟東側	0.076	無		
		体育館北側	0.081	無		
奈良中学校	5月11日	体育倉庫前	0.075	無		
		グリーンカーテン	0.077	無		
大幡中学校	5月6日	プール北側	0.064	無		
		中庭倉庫前	0.101	無		
大里中学校	5月2日	給食室付近	0.087	無		
		新体育館西側	0.075	無		
妻沼東中学校	5月9日	本校舎裏	0.062	無		
		技術科棟裏A	0.073	無		
妻沼西中学校	5月9日	校庭トイレ前	0.058	無		
		西門付近	0.045	無		
江南中学校	5月2日	家庭科室前	0.042	無		
		プール南側	0.058	無		