

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
市立吉岡幼稚園	6月7日	雨樋付近	0.068	無		
		側溝付近	0.055	無		
市立江南幼稚園	6月1日	雨どいの下	0.047	無		
		砂場中央	0.035	無		
熊谷東小学校	6月12日	校庭南西隅	0.048	無		
		正門北側	0.040	無		
熊谷西小学校	6月2日	プール裏	0.068	無		
		正面玄関雨どい下	0.061	無		
石原小学校	6月2日	プール入口付近	0.051	無		
		プール東側付近	0.050	無		
成田小学校	6月5日	保健室前	0.071	無		
		藤棚の下	0.038	無		
大幡小学校	6月2日	大幡山東すみ	0.054	無		
		プール東側	0.067	無		
佐谷田小学校	6月1日	プール北側	0.065	無		
		体育小屋北側	0.058	無		
大麻生小学校	6月5日	校舎西	0.066	無		
		体育館南	0.067	無		
玉井小学校	6月6日	植込み周辺	0.065	無		
		校庭南隅	0.050	無		
久下小学校	6月1日	体育小屋軒下	0.036	無		
		浄化槽わき	0.058	無		
熊谷南小学校	6月12日	体育館東側	0.037	無		
		ブランコ周辺	0.055	無		
中条小学校	6月12日	プール	0.059	無		
		砂場	0.051	無		
吉岡小学校	6月7日	花壇周辺	0.061	無		
		北校舎北東排水口	0.062	無		
別府小学校	6月12日	教室棟(東)の南の側溝	0.070	無		
		観察池付近	0.071	無		
三尻小学校	6月6日	うんてい南	0.034	無		
		校庭南東隅	0.038	無		
奈良小学校	6月12日	池の水の配水の柀	0.042	無		
		築山	0.080	無		
星宮小学校	6月5日	プール北側	0.051	無		
		築山東学校園	0.067	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
桜木小学校	6月12日	築山東	0.060	無		
		屋外トイレ南	0.050	無		
籠原小学校	6月6日	体育小屋付近	0.036	無		
		排水口	0.055	無		
新堀小学校	6月6日	体育館北側	0.058	無		
		観察池	0.044	無		
吉見小学校	6月1日	南側フェンス前	0.041	無		
		校舎前溝	0.061	無		
市田小学校	6月1日	校庭体育舎周り	0.057	無		
		校舎前側溝	0.047	無		
長井小学校	6月9日	給食室東	0.046	無		
		校庭南西すみ	0.058	無		
秦小学校	6月9日	体育館南側	0.060	無		
		給食室東側	0.056	無		
妻沼小学校	6月9日	学童南の森	0.041	無		
		農園	0.042	無		
男沼小学校	6月9日	多目的室東	0.057	無		
		掲揚棟東	0.048	無		
太田小学校	6月9日	体育小屋東	0.054	無		
		プール西	0.039	無		
妻沼南小学校	6月9日	1年生教室の側溝上	0.038	無		
		図書室東の側溝上	0.055	無		
江南南小学校	6月1日	給食室入口	0.052	無		
		体育小屋北側側溝	0.053	無		
江南北小学校	6月1日	学校農園	0.069	無		
		築山	0.057	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
荒川中学校	6月5日	校庭北側側溝	0.065	無		
		体育館北側側溝	0.063	無		
富士見中学校	6月5日	野球バックネット裏	0.059	無		
		外バスケットコート北東	0.055	無		
大原中学校	6月2日	校庭砂場付近	0.049	無		
		サッカーゴール付近	0.056	無		
熊谷東中学校	6月5日	正門	0.073	無		
		体育館東側テニスコート側	0.064	無		
玉井中学校	6月6日	体育館前側溝網付近	0.089	無		
		倉庫前側溝土砂埋地付近	0.044	無		
大麻生中学校	6月5日	校庭北 体育小屋付近	0.062	無		
		ピロティ東側花壇	0.042	無		
中条中学校	6月12日	体育館北	0.039	無		
		本校舎東	0.040	無		
吉岡中学校	6月7日	北校舎昇降口西	0.067	無		
		校庭東側	0.057	無		
別府中学校	6月12日	プール北	0.036	無		
		体育館北側	0.042	無		
三尻中学校	6月6日	体育館北側	0.067	無		
		東棟東側	0.072	無		
奈良中学校	6月12日	体育館西	0.042	無		
		バックネット	0.046	無		
大幡中学校	6月2日	プール北側	0.059	無		
		中庭倉庫前	0.658	無		
大里中学校	6月1日	1階教室南側花壇	0.068	無		
		校舎南側植木	0.051	無		
妻沼東中学校	6月9日	特別教室棟	0.076	無		
		本校舎	0.035	無		
妻沼西中学校	6月9日	プール入口	0.051	無		
		外トイレ	0.040	無		
江南中学校	6月1日	南校舎の南	0.063	無		
		北校舎とプールの間	0.056	無		