

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
市立吉岡幼稚園	12月6日	職員室東	0.096	無		
		正門付近	0.101	無		
市立江南幼稚園	12月3日	園舎南側雨樋下	0.096	無		
		砂場内	0.085	無		
熊谷東小学校	12月3日	堆肥場	0.067	無		
		側溝残土埋め地	0.065	無		
熊谷西小学校	12月3日	2号棟玄関前側溝	0.093	無		
		1号棟玄関前側溝	0.110	無		
石原小学校	12月3日	自転車置場裏の落葉入れ	0.119	無		
		校舎北側ヒマヤラシーダ	0.143	無		
成田小学校	12月5日	プール付近	0.088	無		
		築山付近	0.142	無		
大幡小学校	12月3日	校庭北側フェンス横(水道)	0.084	無		
		校庭南東遊具前	0.143	無		
佐谷田小学校	12月4日	校舎南側側溝	0.091	無		
		体育館南側側溝	0.161	無		
大麻生小学校	12月5日	校舎北側生垣下	0.093	無		
		校庭西側生垣下	0.204	無		
玉井小学校	12月6日	プール北東脇プールとフェンスの間	0.077	無		
		給食コンテナ車入り口付近側溝	0.086	無		
久下小学校	12月4日	校庭東側溝	0.097	無		
		校庭西盛土付近	0.138	無		
熊谷南小学校	12月3日	砂場	0.067	無		
		保健室前	0.081	無		
中条小学校	12月3日	砂場	0.072	無		
		プール前	0.073	無		
吉岡小学校	12月6日	校舎北側付近	0.089	無		
		校舎東側付近	0.070	無		
別府小学校	12月3日	水田	0.073	無		
		ひまわり学級農園	0.077	無		
三尻小学校	12月6日	校庭北東イチョウの木の下	0.049	無		
		校庭東イチョウの木の下	0.037	無		
奈良小学校	12月3日	池の排水桝	0.065	無		
		残土	0.053	無		
星宮小学校	12月5日	築山付近	0.071	無		
		屋内運動場付近	0.074	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
桜木小学校	12月3日	管理教室棟側溝	0.161	無		
		体育館北側雨樋下	0.144	無		
籠原小学校	12月6日	運動場北東集水マス	0.074	無		
		5本松付近	0.117	無		
新堀小学校	12月6日	体育館北	0.060	無		
		観察池	0.056	無		
吉見小学校	12月4日	運動場南側側溝	0.076	無		
		校舎南側側溝	0.088	無		
市田小学校	12月4日	校庭東側側溝	0.093	無		
		校舎前側溝	0.105	無		
長井小学校	12月4日	校庭西側落葉集積場付近	0.089	無		
		給食室東	0.100	無		
秦小学校	12月4日	教室棟前排水口	0.070	無		
		体育館東側側溝	0.082	無		
妻沼小学校	12月4日	北校舎東南側側溝	0.063	無		
		南校舎北側側溝	0.084	無		
男沼小学校	12月4日	校舎前側溝	0.055	無		
		体育館脇側溝	0.068	無		
太田小学校	12月4日	校舎南雨水タンク前	0.062	無		
		プール南側	0.084	無		
妻沼南小学校	12月4日	観察池付近	0.086	無		
		ジャングルジム付近	0.085	無		
江南南小学校	12月3日	小プール南側物置雨樋下	0.146	無		
		プール北側草地	0.085	無		
江南北小学校	12月3日	菜園	0.081	無		
		築山南側側溝	0.107	無		

局所的に放射線量が高いと予測される場所の測定結果

単位: マイクロシーベルト/時

施設名	測定日	測定場所	地表付近 測定値	基準超過 の有無	除染日	除染後 地表付近 測定値
荒川中学校	12月5日	体育館脇	0.136	無		
		校舎前側溝	0.077	無		
富士見中学校	12月5日	テニスコート・バスケットコートの間	0.083	無		
		通用門付近	0.117	無		
大原中学校	12月3日	校庭脇学校ファーム	0.076	無		
		教室棟脇学校ファーム	0.079	無		
熊谷東中学校	12月5日	校庭西側フェンス角	0.082	無		
		テニスコート付近	0.088	無		
玉井中学校	12月6日	体育館南西花壇	0.113	無		
		体育館北草地	0.092	無		
大麻生中学校	12月5日	校門付近側溝	0.059	無		
		テニスコート付近側溝	0.068	無		
中条中学校	12月3日	管理教室棟北雨樋付近	0.112	無		
		灯油庫裏	0.070	無		
吉岡中学校	12月6日	校庭西側	0.103	無		
		バックネット付近	0.058	無		
別府中学校	12月3日	プール北西角	0.083	無		
		自転車置場脇	0.108	無		
三尻中学校	12月6日	本館と新校舎の間	0.088	無		
		正門付近	0.066	無		
奈良中学校	12月3日	屋内運動場西	0.080	無		
		普通教室棟・特別教室棟間	0.151	無		
大幡中学校	12月3日	校庭南東側溝	0.113	無		
		校庭東側盛土	0.091	無		
大里中学校	12月4日	校舎北側西昇降口前	0.088	無		
		校舎北側東昇降口前	0.095	無		
妻沼東中学校	12月4日	特別教室棟西側側溝	0.068	無		
		教室棟東側側溝	0.076	無		
妻沼西中学校	12月4日	本館南側側溝	0.072	無		
		浄化槽横	0.093	無		
江南中学校	12月3日	プール北側草地	0.087	無		
		校舎南側草地	0.092	無		