

バリアフリー情報の見方について

・各ピクトグラムの説明は以下の通りです。

・色が濃く表示されている場合は「設置あり」で、薄く表示されている場合は「設置なし」を意味しています。

	駐車場 1	一般の駐車場がある
	駐車場 2	障がい者等専用駐車場がある
	敷地内通路 1	建物の主な出入口前などにスロープがある
	敷地内通路 2	建物の主な出入口前などに段差がある
	敷地内通路 3	建物の主な出入口前などに階段がある
	敷地内通路 4	敷地境界から建物まで、視覚障害者誘導用ブロックが連続している
	建物の主な出入口 1	建物の主な出入口が自動ドアである
	建物の主な出入口 2	建物の主な出入口が開き戸である
	建物の主な出入口 3	建物の主な出入口が引き戸である
	昇降設備 1	エレベーターがある
	昇降設備 2	車いす対応エレベーターがある
	昇降設備 3	1階のみを利用している施設
	トイレ 1	トイレがある
	トイレ 2	車いす対応トイレがある
	トイレ 3	オストメイト対応設備がある
	トイレ 4	乳幼児が一時的に座れるベビーチェアがある
	トイレ 5	トイレ内などに乳幼児のおむつを交換できるベッド(台)がある
	その他 1	授乳室がある
	その他 2	館内案内板がある
	その他 3	貸し出し用車いすがある
	その他 4	貸し出し用ベビーカーがある
	その他 5	手話での通訳のサービスがある
	その他 6	AED(自動体外式除細動器)がある
	その他 7	車いすで近づける冷水機(水飲み場)がある